




بنام خداوند جان و خرد کز اين برتر اندiese برنگذرد

- | | |
|-----|--|
| ۱ - | پيشگفتار |
| ۲ - | اطلاعاتي درباره فشار گازها |
| ۳ - | استانداردهای مربوط به کشندهای گازکش |
| ۴ - | نمونه‌اي از معيارهای اخلاقی سازمانهای غيردولتی جهان که می‌تواند مورداستفاده تشکلهای صنعتی قرار گيرد. |
| ۵ - | مراحل رسیدن به موفقیت |
| ۶ - | ايستگاه سلامت |



نتیجه رفتار نادرست با سیلندر اژر پیش رفتن سرمایه های ملی و فاجعه



در آستانه دومین سال انتشار



به ياري خداوند متعال با پايان يافتني دى ما، يك سال ازانتشار نشيروي داخلي اين انجمن سپري گردید. آنگونه که دراولين شماره باشما در ميان گذاشت، دبيرخانه انجمن عزم آن دارد به عنوان يك ابزار ارتباطي - اطلاعاتي، پاسخگوي بخشی از انتظارات و توقعات شما همکاران گرامي، از يك نشيروي داخلي باشد و به علاوه، همواره جستجوگر روش و شيوه اي است که به اقتضاي نياز هاي موجود، برقراری ارتباط متقابل بين ما و شما، از كوتاه ترين و موثرترین راه، امكان پذير گردد. ناگفته پيدا است چنین کاري نه چندان ساده است که تنها از عهده اين دبيرخانه برآيد و نه چندان پيچيده که تحقiqش دشوار باشدوبي شك، اين مهم در جريان يک تعامل دو سويه شكل گرفته و رشد خواهد نمود.

دبيرخانه انجمن صنفي از آغاز بهمن ماه ۱۳۸۲ و تقارن با دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي نشيروي داخلي اين انجمن را طي دوره جديد، در ۸ صفحه و در واقع دو برابر حجم کانوني، عرضه خواهد نمود و در همین راستا، درخصوص كمي و كيفيت آن، نيازمند آگاهي از نظرات و ديدگاه هاي شما عزيزان است تا به عنوان يك ابزار ارتباطي پويا و در خورشان صنعت گاز مایع، ايفا وظيفه نماید که انشاء ... در اين زمينه ما را از همکاري و حمایت هاي بي دريغ خود، محروم نخواهيم فرمود.

دبيرخانه انجمن



۱

اولين گام جهت نيكی به ديگران، داشتن روی باز و خندان است



استانداردهای مربوط به کشنده‌های گازکش

در صورتی که گازکش‌ها به انجام کارهای تعمیرات جزئی کمتر از یک روزنیاز پیدا کنند، باید احتیاط‌های زیر توسط شرکت مربوطه، به عمل آید:

- قبل از انتقال گازکش به داخل گاراژ باید تمام شیرهایی را که بلاfacله بعد از مخزن قرارداده، بسته و بخار مایع کلیه لوله‌های آنرا در محل امن و مناسبی تخلیه کرد و تمام قسمت‌های مخزن را از نظر عدم وجود نشت مورد بازرسی قرار داد و در صورت وجود محل نشت، آن را ترمیم نمود.

- گازکش باید در داخل تعمیرگاه فقط در فضای کاملاً باز متوقف گردد.

- گازکش را نباید نزدیک منابع حرارت زا، شعله باز، در مسیر بادهای گرم بخارهای نوع هوادمند و سایر منابع مشابه، متوقف نمود.

- در صورتی که محموله مخزن کاملاً خالی نشده است راننده باید افراد مسئول گاراژ را ازمهایت و خطرات محموله مخزن مطلع نموده و خود او یا کمک راننده، مدام که گازکش در داخل تعمیرگاه است در کنار آن باقی بماند تا از دستکاری و بازکردن شیرها و اتصالهای مخزن، توسط افراد غیرمجاز جلوگیری نماید.

- اگر مخزن کشنده محتوی گاز باشد مدام که وسیله نقلیه در داخل تعمیرگاه است، از انجام هرگونه تعمیرات روی مخزن، لوله‌ها و یا شیرهای آن، مطلقاً باید خودداری کرد.

تخلیه و بارگیری گازکش‌ها

هنگام تخلیه یا بارگیری گازکش‌ها در تأسیسات سیلندرپرکنی، از وقتی که لوله‌های انتقال متصل می‌گردد تا وقتی که عملیات فوق خاتمه یافته و لوله‌ها جدا می‌گردد، متصدی بارگیری باید دائمآ مراقب لوله‌ها، اتصالات و عملیات تخلیه بارگیری آنها باشد. - مسئولیت عملیات و اینمی تحويل گاز مایع به مخازن ذخیره‌سازی مصرف‌کنندگان عمدۀ تجاری صنعتی (بالک) به عهده راننده و کمک راننده می‌باشد.

- برای تسهیل انتقال مایع از مخزنی به مخزن دیگر، هیچگاه نباید گاز یکی از آن دو مخزن را به فضای آزاد رها نمود.

- در صورتی که برای انتقال گاز مایع از لوله‌های قابل انعطاف (لوله خرطومی) استفاده می‌گردد، این لوله‌ها باید از نوع استاندارد باشد و فشار طراحی آن متناسب برای کار با گاز مایع بوده و در انتهای خروجی، مجهز به شیر قطع کننده جریان باشد. احتیاط‌های لازم باید به عمل آیدتا از ایجاد فشار اضافی در این لوله‌ها جلوگیری شود.



اطلاعاتی درباره فشار گازها

مهندس محمد علی مستوفی زاده



فشار: عبارت است از نیرویی است که بر واحد سطح اعمال شود. آگاهی از فشاروارده به مظروفات توسط سیالات به دلایل مختلفی از جمله بررسی استحکام و مقاومت ظرف در برابر نیروی واردہ به آن، حائز اهمیت است.

فشار برحسب واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، پوند بر اینچ مربع، سانتی‌متر بر ستون آب و... بیان می‌شود.

به فشارهای کمتر از یک پوند (در صنعت گاز مایع)، معمولاً فشار پایین اطلاق شده و آن را با واحدهایی نظیر اینچ ستون آب و یا سانتی‌متر بر ستون آب بیان می‌کنند، بعنوان مثال: وسائل گازسوز خانگی یا تجاری، عموماً در فشاری معادل ۱۱ اینچ ستون آب کار می‌کنند.

از واحدهای متداول دیگر می‌توان به پوند بر اینچ مربع اشاره نمود. حداقل فشار کار مخازن گاز مایع ۲۵۰ پوند بر اینچ مربع می‌باشد، این بدین مفهوم است که فشار گاز در هر اینچ مربع از سطح مخزن معادل اعمال نیرویی برابر ۲۵۰ پوند می‌باشد.

فشارهای بالا و متوسط را با فشارسنجهای معمولی و فشارهای پایین را با فشارسنج یامانومترها (نوعی فشارسنج با دقت بالاتر) اندازه می‌گیرند.

فشار متداول در صنعت فشار نسبی (PGauge) و یا به عبارت دیگر فشار قرائت شده از روی فشارسنج می‌باشد. این فشار از تفاوت بین فشار مطلق (Pabs) و فشار اتمسفر (PATM) حاصل می‌شود.

تبديل برخی واحدهای فشار، حجم و جريان گازها به يكديگر
۱۱ اينچ ستون آب برابر است با $\frac{4}{\pi}$ پوند بر اينچ مربع و برابر است با $\frac{27}{39}$ ملي بار، (فشار مصرف وسائل گازسوز).

۷ اینچ ستون آب برابر است با ۱۸ سانتی‌متر ستون آب و به طور تقریب یک چهارم پوند بر اینچ مربع (فشار خروجی رگولاتور گاز طبیعی).

۱ اتمسفر استاندارد برابر است با $\frac{1473}{\pi}$ پوند بر اینچ مربع (فشار خروجی رگولاتور گاز طبیعی).

۱ اینچ ستون آب برابر است با $\frac{58}{\pi}$ او بر اینچ مربع و برابر است با $\frac{249}{\pi}$ ملي بار.

۱ پوند بر اینچ مربع برابر است با $\frac{2771}{\pi}$ اینچ ستون آب و برابر است با $\frac{8689}{\pi}$ بار.

۱ اینچ ستون جیوه برابر است با $\frac{49}{\pi}$ پوند بر اینچ مربع و برابر است با $\frac{3286}{\pi}$ ملي بار.

۱ فوت مکعب استاندارد برابر است با $\frac{2832}{\pi}$ مترمکعب استاندارد.

۱ بی‌تی‌یو در ساعت برابر است با $\frac{2931}{\pi}$ وات.



- سازمانهاي مي باشند و در اين خصوص، موارد زير باید مورد توجه قرار گيرد:
- تضمین اينکه اهداف، وظایف، خطمشی و سياست‌های سازمان، کاملاً واضح و از آنها پیروی می‌شود.
- مشخص کردن تعداد و زمان جلسات مدیریت سازمان و نقش و اختیارات آنان.
- اتخاذ سیاستی که برخورد مستقیم و غیرمستقیم میان اعضاء سازمان، مدیریت و داوطلبان شود و به علاوه، مجموعه مدیریت و کارکنان را، از تصمیم‌گیری‌هایی که جنبه منفعت شخصی دارد، پرهیز دارد.
- مدیریت تشكل باید درک کامل از سیاست کلان داشته، مسئولیت پذیر و در تمام موارد، پاسخگو باشد.

مسئولیت پاسخگویی

- در ترویج دموکراسی، مشارکت و پاسخگویی شفاف، باید به موارد زیر توجه شود:
- توسعه شیوه‌ای که باعث مشارکت تمامی اعضاء در برنامه‌ریزی، مواردی که مستقیماً برآنان تأثیر می‌گذارد.
- ایجاد فرصت‌هایی جهت ارزیابی پیوسته و به روز رساندن برنامه‌هایی که با مشارکت اعضاء و جامعه اجرا می‌شود.
- برپایی جلسات سالیانه، جهت ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در خصوص اهداف برنامه‌ها، بودجه و نحوه اداره سازمان.
- برپایی نشست‌های متعدد با حضور اعضاء مربوطه.

مراحل رسیدن به موفقیت

- کام اول: شناخت و کشف استعدادهای ناشناخته خود از طریق توجه کردن به نداهای درونی و آرزوهای قلبی.
- کام دوم: داشتن هدف مشخص براساس استعدادها و خواسته‌های واقعی خود در زمینه‌های مختلف.
- کام سوم: برنامه‌ریزی در جهت تحقق اهداف، شامل: ((تعیین اهداف جزئی کوتاه‌مدت در راستای وصول به اهداف بلندمدت)).
- کام چهارم: عمل و تلاش آگاهانه.
- کام پنجم: داشتن پشتکار، صبر و انعطاف پذیری.
- کام ششم: نتیجه‌گیری که هر چند مطابق دلخواه نباشد لیکن می‌توان جنبه‌های مثبت آنرا شناخت و توجه داشت که: ((شکست‌های ظاهری، پلی است به سوی پیروزی‌های واقعی))



- کلیه شیلنگ‌های تخلیه و بارگیری باید مجهز به شیر هوایکری باشد تا بتوان قبل از جداکردن آنها، گاز را خارج کرد.

مقررات ویژه

- درب ورودی و خروجی هر تأسیسات بایستی کاملاً تحت نظرارت نگهبانی باشد و کلیه لولاهای آنها به طرف خارج از تأسیسات باشد.
- شماره تلفنی آتش‌نشانی و امداد باید در راهروها و اتاقها به طوری که کاملاً در معرض دید باشد، نصب گردد.
- کارکنان جدید باید قبل از شروع کار در تأسیسات سیلندرپرکنی و ذخیره‌سازی، با انواع وسایل اطفاء حریق و نحوه کاربرد آنها آشنا شوند.
- تمرین عمومی برای آشنایی مبارزه با حریق‌های احتمالی، باید حداقل هر سه ماه یکبار انجام پذیرد.
- کلیه وسایل و تجهیزات مربوط به سیستم آتش‌نشانی باید به رنگ قرمز، رنگ‌آمیزی شود.
- در اطاقهای دفتر تأسیسات سیلندرپرکنی بایستی یک اعلام کننده جداگانه نصب گردد.

نمونه‌ای از معیارهای اخلاقی سازمانها غیردولتی جهان
که می‌تواند مورد استفاده تشكل‌های صنعتی قرار گیرد



ارزشها

با اینکه فعالیتها بسیار متنوع است اما همگی از سیستم‌های ارزشی مشابهی برخوردارند که براساس اشتیاق آنها به پیشرفت و بهبود زندگی مردم و رفع فقر و نابرابری‌ها، تدوین شده است از جمله:

- مسئولیت در برابر رفاه و نیازهای مردم.
- مسئولیت محاسباتی و جوابگویی واضح و آشکار به مردم.
- دموکراسی مشارکتی.
- توسعه با توجه به رفاه مردم.
- احترام به حقوق، فرهنگ و ارزش مردم.
- پای‌بندی سازمان به اهداف و وظایف خود.
- استفاده از نیروهای داوطلب در تمامی سطوح.
- همکاری با سایر مؤسساتی که برای مسائل مشابه اهمیت قائلند.
- تلاش برای ارائه خدمات مؤثر و کارآمد در تمامی سطوح.

اداره سازمانها

تأثیرگذاری فعالیت‌های یک تشكل (NGO) بستگی به ترکیب سازمانی و نحوه اداره آن دارد. به عنوان سازمان حرفه‌ای، استفاده از نیروهای توانمند برای اداره داخلی سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افراد با تجربه، مسئول و متعدد لازمه چنین



ویتامین "د"

مقدار نیاز روزانه: ۴۰۰ واحد بین المللی (IU)
منابع غذایی خوب: گوشت اغلب ماهی‌ها، شیر، تخم مرغ، غلات ویتامین "D" تنها ماده مغذی است که هم از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردد و هم در داخل پوست توسط پرتو ماوراء بنفس خورشید ساخته می‌شود. کودکانی که ویتامین "D" کافی به دست نمی‌آورند مبتلا به راشیتیسم (نرمی استخوان) می‌شوند و البته افراد بالغ نیز در معرض خطر این بیماری قرار دارند. ویتامین "D" مسئول جای گرفتن کلسیم و فسفر و سازنده استخوان در بدن است. شیر یک منبع آماده برای ویتامین "D" می‌باشد و برای مقدار نیاز روزانه باید یک لیتر نوشیده شود. در تابستان ده دقیقه تابش نور خورشید بر روی دست‌ها و صورت برای تأمین ویتامین "D" کافی است. در طی تابستان می‌توان مقدار زیادی ویتامین "D" را در سلول‌های چربی خود ذخیره نمود که احتمالاً این ذخیره برای زمستان پاسخگو است. کودکان با ذخیره کافی ویتامین "D" به دنیا می‌آیند که تا ۹ ماه نیاز آنها را تأمین می‌کند. پژوهشگران دریافت‌های اند اکثر سالم‌دان مبتلا به کمبود ویتامین "D" هستند که موجب پوکی استخوان می‌شود و در واقع شواهد روزافزونی وجود دارد، کمبود ویتامین "D" در افراد مسن یک اپیدمی خاموش است که منجر به شکستگی استخوان می‌شود. از آنجا که این ویتامین در سلول‌های چربی ذخیره می‌شود، مصرف دوزهای زیاد و طولانی آن می‌تواند موجب رسوب کلسیم در بافت‌های نرم بدن و همچنین آسیب غیرقابل برگشت کلیه‌ها و دستگاه قلب و عروق شود و لذا هرگز نباید مقداری بیش از حد آن را بدون تجویز پزشک مصرف کرد.

۱۴ دی ماه
ولادت حضرت امام رضا (ع)
مبارک باد.

خبرنامه داخلی

ناشر: دبیرخانه انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده
گاز مایع ایران
آدرس: تهران، بزرگراه حقانی، جنب امدادرسانی
وایستگاه آتش نشانی، پلاک ۴۰، طبقه سوم غربی
تلفن: ۸۷۷۰۸۸۸
تلفaks: ۸۸۸۰۹۳۰



ایستگاه سلامت

یخ‌زدگی

سرمازدگی یک آسیب بی‌سروصدای است زیرا مصدوم از بی‌حسی که در اثر یخ‌زدگی ایجاد می‌گردد معمولاً بی‌خبر است. اولین مرحله یخ‌زدگی سرمازدگی است که مشخصه آن پوست‌رنگ پریده در ناحیه بینی، گوشتها، دستها و پاهای است. کمکهای اولیه برای آن شامل: قراردادن یک دست گرم روی موضع مبتلا و یا گذاشتن دست سرمادیده روی شکم است. ناحیه مبتلا رانباید مالش داد زیرا این کار سبب آسیب دیدگی بیشتر می‌شود.

یخ‌زدگی در اثر مواجهه با هوای خشک سردی که چندین درجه زیر صفر است بروز کرده و باعث یخ‌زندن لایه‌ای از پوست بدون پوشش می‌شود که معمولاً این لایه نسبتاً نازک بوده و بافت زیر آن سالم است و به منظور جلوگیری از صدمه بیشتر که ممکن است به قطع عضو منجر شود، مراقبت‌های فوری ضروری است. مصدوم را باید به سرعت به یک سرپناه انتقال داد. فرو بردن موضع یخ‌زده در آب گرم (نه داغ) بهترین شیوه گرم کردن فوری پوست یخ‌زده است. باید دقیقاً که موضع یخ‌زده در مجاورت آتش یا بخاری قرار نگیرد زیرا حس پوست یخ‌زده از بین‌رفته و آسیب‌پذیر است.

مواردی که در زمستان باعث هدر رفتن گرمای بدن می‌شوند شامل:

- ۱- پوست و لباس خیس.
- ۲- تماس با فلزات و اجسام سرد.
- ۳- دست‌ها، پاهای و سر بدون پوشش که معمولاً ۷۰ درصد گرمای بدن را هدر می‌دهند.
- ۴- سیگار کشیدن به نوبه خود سبب انقباض عروق اندام‌های انتهایی بدن ناشی از نیکوتین‌گردیده و احتمال یخ‌زدگی را افزایش می‌دهد.

ضربه مغزی

در ضربه‌های وارد به سر، همواره احتمال خونریزی داخل مغز وجود دارد که علائم آن عبارت است از:
- بیهوشی.

- گیجی، عدم درک زمان و مکان و عدم تعادل.
- سرگیجه، تهوع و سردردهایی که بیش از چند دقیقه طول بکشد.
- رنگ پریدگی پوست که پس از مدت کوتاهی به حالت طبیعی برنگردد.
- یکسان نبودن اندازه مردمک‌های مصدوم.
- خارج شدن خون یا مایع از گوشها، بینی و یادهان و یا استقراغ.